

ประกาศชาวเรือ  
หมายเลข 11 (ล่องหน้า)/2567  
อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก  
ชลบุรี, ท่าเรือแหลมฉบัง — สิ่งก่อสร้างนอกฝั่ง, ท่าเทียบเรือ

---

ประกาศชาวเรือครั้งก่อน หมายเลข 12 (ล่องหน้า)/2565 ยกเลิก

- รายละเอียด --- 1. ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2569 การท่าเรือแห่งประเทศไทย  
ทำการก่อสร้างท่าเทียบเรือ ภายในพื้นที่ซึ่งล้อมรอบด้วยตำบลที่ตั้งต่อไปนี้  
(WGS84 DATUM):
- 1.1 แลต.  $13^{\circ} 04' .10'$  น., ลอง.  $100^{\circ} 52' .17'$  อ.
  - 1.2 แลต.  $13^{\circ} 03' .77'$  น., ลอง.  $100^{\circ} 50' .64'$  อ.
  - 1.3 แลต.  $13^{\circ} 00' .88'$  น., ลอง.  $100^{\circ} 52' .18'$  อ.
  - 1.4 แลต.  $13^{\circ} 01' .08'$  น., ลอง.  $100^{\circ} 54' .54'$  อ.
  - 1.5 แลต.  $13^{\circ} 02' .04'$  น., ลอง.  $100^{\circ} 54' .93'$  อ.
2. มีการวางทุ่นเครื่องหมายพิเศษกำกับพื้นที่ก่อสร้าง
- 2.1 No SP-1, Fl.Y.4s แลต.  $13^{\circ} 04' .10'$  น., ลอง.  $100^{\circ} 52' .17'$  อ.
  - 2.2 No SP-2, Fl.Y.4s แลต.  $13^{\circ} 02' .04'$  น., ลอง.  $100^{\circ} 54' .93'$  อ.
  - 2.3 No SP-3, Fl.Y.4s แลต.  $13^{\circ} 01' .08'$  น., ลอง.  $100^{\circ} 54' .54'$  อ.
  - 2.4 No SP-4, Fl.Y.4s แลต.  $13^{\circ} 00' .88'$  น., ลอง.  $100^{\circ} 52' .18'$  อ.
  - 2.5 No SP-5, Fl.Y.4s แลต.  $13^{\circ} 03' .77'$  น., ลอง.  $100^{\circ} 50' .64'$  อ.
3. ชาวเรือควรหลีกเลี่ยงในการทอดสมอ หรือใช้ลากอวนในบริเวณดังกล่าว
4. จะมีการปรับปรุงแผนที่เดินเรือเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

แผนที่ที่เกี่ยวข้อง ---- 156 164 และ 142

ข้อมูลจาก ---- การท่าเรือแห่งประเทศไทย, ลง 29 ตุลาคม 2567

ประกาศโดยกรมอุทกศาสตร์  
กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร  
28 พฤศจิกายน 2567

**Notice to Mariners**  
**No. 11 (P)/24**  
**Gulf of Thailand, East Coast**  
**Chon Buri, Laem Chabang Port — Offshore installations, Jetty**

---

Former Notice No. 12(P)/22 is cancelled.

- Details :**
1. From 5<sup>th</sup> May 2021 to 29 May 2026 Port Authority of Thailand., have been construction new jetty duration in area bounded by (WGS84 DATUM) :
    - 1.1 Lat. 13° 04' .10 N. Long. 100° 52' .17 E.
    - 1.2 Lat. 13° 03' .77 N. Long. 100° 50' .64 E.
    - 1.3 Lat. 13° 00' .88 N. Long. 100° 52' .18 E.
    - 1.4 Lat. 13° 01' .08 N. Long. 100° 54' .54 E.
    - 1.5 Lat. 13° 02' .04 N. Long. 100° 54' .93 E.
  2. The construction area is marked by yellow special buoys.
    - 2.1 *No SP-1, Fl.Y.4s* Lat. 13° 04' .10 N. Long. 100° 52' .17 E.
    - 2.2 *No SP-2, Fl.Y.4s* Lat. 13° 02' .04 N. Long. 100° 54' .93 E.
    - 2.3 *No SP-3, Fl.Y.4s* Lat. 13° 01' .08 N. Long. 100° 54' .54 E.
    - 2.4 *No SP-4, Fl.Y.4s* Lat. 13° 00' .88 N. Long. 100° 52' .18 E.
    - 2.5 *No SP-5, Fl.Y.4s* Lat. 13° 03' .77 N. Long. 100° 50' .64 E.
  3. Mariners are advised not to anchor or trawl in the vicinity.
  4. Charts will be updated when works are complete.

**Charts affected** : 156 164 and 142

**Source from** : Port Authority of Thailand., dated 29<sup>th</sup> October 2024

**Issued by the Hydrographic Department,**  
**Royal Thai Navy, Bangkok, Thailand**  
**28<sup>th</sup> November 2024**